



Värme Kyla Ventilation

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
SÖDERALA-SUND 1:27	Stickvägen 3	826 40	Söderhamn
Byggnadsägaren	Postadress	Postnr	Ort
Handelshus 4 Söderhamn AB	Lagman Linds Väg 20	182 70	Stocksund
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
Handelshus 4 Söderhamn AB	Lagman Linds Väg 20	182 70	Stocksund
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post	
Kerstin Ekelund	070-685 81 41	kerstin.ekelund@e-centerfastigheter.se	
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m ² Ant. Lgh Ant. lokaler
Handelshus 4	Handelshus 4	Butik, kontor.	

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
LA-01	1	2020-12-04	EG	2021-06-04	2023-12-04	B1	Jysk butik & personalrum

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☒ JA

☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

0=Att uppmärksamma, något vi sett i anläggningen och vill informera om
1=Ska åtgärdas innan nästa ordinarie besiktning
2=Ska åtgärdas omgående

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post
Mikael Johansson	070-323 75 77	micke@blomquistror.se
Företag	Postadress	Postnr Ort
Blomquist Ventilation AB	Box 196	821 22 Bollnäs
Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid Behörighetsnivå
Kiwa Sverige AB	05554	2024 11 12 K
Ort, Datum för underskrift	Namnteckning	
Söderhamn 2020-12-11		

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
	LA-1	B1

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	SÖDERALA-SUND 1:27	Handelshus 4	FTX	1	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	LA-01	T	1999	Fläktrum	865 l/s	987 l/s	Jysk butik&pers.rum
2	LA-01	F	1999	Fläktrum	865 l/s	870 l/s	Jysk butik&pers.rum
3							
4							
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
	1.1	☒ Ritningar		Drifttider: Mån-Fre 06.00-19.00 Lör 10.00-16-00 Sön 12.00-16.00		0
	1.2	☒ DU-instruktioner	1.5			
	1.3	☒ Föregående OVK-protokoll				
	1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.5	Märkeffekt: TF 3 kW FF 1,75 kW		0
	1.5	☒ Övrigt				
	2	Föroreningar	3.6	Lager till frånluftsfläkt trasiga.		2
	2.1	☒ Uteluftskanal				
	2.2	☒ Filterdel	3.7	Delluftflöden likvärdigt tidigare besiktning		0
	2.3	☒ Batterier				
	2.4	☒ VVX				
	2.5	☒ Fläktdel				
	2.6	☒ Kanaler				
	2.7	☒ Don				
	2.8	☒ Rensningsmöjligheter				
	2.9	☒ Fläktrum				
	2.10	☐ Övrigt				
	3	Funktioner				
	3.1	☒ Filterdel				
	3.2	☒ Batterier				
	3.3	☒ VVX				
	3.4	☒ Spjäll				
	3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	☒ Fläktar				
	3.7	☒ Luftflöden				
	3.8	☒ Kanaler				
3.9	☒ Don					
3.10	☐ Övrigt					
4	Klimat					
4.1	☒ Temperatur					
4.2	☒ Odör					
4.3	☒ Drag					
4.4	☒ Ljud					
4.5	☒ Brukarsynpunkter					
4.6	☐ Övrigt					
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum	
	☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn		
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2020-12-04	
	☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2023-12-04	
	☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktn	2021-06-04	
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg		Underskrift		
						

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress
SÖDERALA-SUND 1:27		Stickvägen 3
Internt byggnadsnamn		
Handelshus 4		
Systemnr		
LA-01		
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift
Mikael Johansson	2020-12-04	Söderhamn 2020-12-11
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning
EG	2023-12-04	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ Cert.nr
Blomquist Ventilation AB	K	Kiwa Sverige A 05554

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden