



INTYG ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

Intygmottagare
Handelshus 1 Söderhamn AB

Lagman Lindsväg 20
182 79 STOCKSUND

Kund
152636, Handelshus 1 Söderhamn AB

Lagman Lindsväg 20
182 79 STOCKSUND

Kontor
Gävle
010-479 39 00

Vårt uppdragsnr
U149049

Ert ordernr

Anläggningsnr/Kontaktname
Q148702
Handelshus 1 Söderhamn AB
Kerstin Ekelund
Stickvägen 2
826 40 SÖDERHAMN

Objektnamn Port vertikal	Besiktningdatum 2021-01-12	Utförd enl BFS 2011:12 med ändringar	Registreringsnr S365518
Uppställningsplats Lastkaj		Platsnr	Kontrollklass
Tillverkare CRAWFORD		Tillverkningsnr 1301153761/26975	Tillverkningsår 2001
Skötsel firma		Typbeteckning 430P	Inventariernr

Resultat

Utan brist

Max antal personer	Maxlast kg	Evakueringsplan	Alt. evakueringsplan	Personlyft korg	Ny besiktning senast 2023-03-31
--------------------	------------	-----------------	----------------------	-----------------	------------------------------------

Anmärkningar/Brister/Noteringar/Fast information *)

Notering

- ♦ Portpaneler, enstaka gångjärn loss i fästskruvar

Detta intyg redovisar Kiwa Inspectas bedömning av objektet/systemet vid besiktningstillfället. Intyget innebär ingen garanti för att objektet/systemet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Det är alltid ägaren/brukaren som ansvarar för att objektet är i föreskrivet skick.
*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningresultatet.

Kiwa Inspecta AB

Utskriftsdatum 2021-01-13	Besiktningingenjör Birger Andersson	Telefonnr 010-479 39 00
------------------------------	--	----------------------------



INTYG
ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

Intygmottagare
Handelshus 1 Söderhamn AB

Lagman Lindsväg 20
182 79 STOCKSUND

Kund
152636, Handelshus 1 Söderhamn AB

Lagman Lindsväg 20
182 79 STOCKSUND

Kontor
Gävle
010-479 39 00

Vårt uppdragsnr
U149049
Ert ordernr

Anläggningsnr/Kontakt namn
Q148702
Handelshus 1 Söderhamn AB
Kerstin Ekelund
Stickvägen 2
826 40 SÖDERHAMN

Objektnamn Lastbrygga	Besiktningdatum 2021-01-12	Utförd enl AFS 2003:6	Registreringsnr S365485
Uppställningsplats Lastkaj		Platsnr -	Kontrollklass
Tillverkare DOCKAB		Tillverkningsnr Saknas	Tillverkningsår
Skötsel firma		Typbeteckning Saknas	Inventariernr

Resultat

Erbjuder betryggande säkerhet om nedanstående brister åtgärdas. Ombesiktning erfordras ej.

Får inte användas förrän bristerna åtgärdats. (AFS 2003:6, 4 §)

Max antal personer	Maxlast kg 6000	Evakueringsplan	Alt. evakueringsplan	Personlyft korg	Nästa ordinarie besiktningstid 2023-02
--------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------	---

Anmärkingar/Brister/Noteringar/Fast information *)

Brist

- 1 Båda klämskyddsplåtarna deformerade
- 2 Manöveranordningar, manöverdonets lucka med kodlås kärvar och förblir olåst.

Notering

- ♦ Instruktioner för användning och skötsel saknas i direkt närhet till lastbryggan

Detta Intyg redovisar Kiwa Inspectas bedömning av objektet/systemet vid besiktningstillfället. Intyget innebär ingen garanti för att objektet/systemet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Det är alltid ägaren/brukaren som ansvarar för att objektet är i föreskrivet skick.
*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningresultatet.

Kiwa Inspecta AB

Utskriftsdatum 2021-01-13	Besiktningingenjör Birger Andersson	Telefonnr 010-479 39 00
------------------------------	--	----------------------------